



ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія

ДЕРЖАВНА ПОВІРОЧНА СХЕМА ДЛЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ВОЛОГОСТІ ЗЕРНА ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ

ДСТУ 3871—1999

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2000



ДСТУ 3871—1999

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія

ДЕРЖАВНА ПОВІРОЧНА СХЕМА
ДЛЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ
ВОЛОГОСТІ ЗЕРНА ТА ПРОДУКТІВ
ЙОГО ПЕРЕРОБКИ

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2000

ПЕРЕДМОВА

- 1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Одесським центром стандартизації, метрології і сертифікації
- 2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 15.10.1999 № 277
- 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8.480 — 82)
- 4 РОЗРОБНИКИ: **З. Сейфуллін**, канд. техн. наук; **В. Стриженюк**; **С. Пуленко** (керівник розробки); **Є. Драгун**; **Н. Ліповська**; **А. Шашкін**, канд. техн. наук

ЗМІСТ

	С.
1 Галузь використання	1
2 Нормативні посилання	1
3 Вихідний еталон для відтворення та передачі одиниці вологості зерна та продуктів його переробки	2
4 Робочі еталони	2
4.1 Робочі еталони 1-го розряду	2
4.2 Робочі еталони 2-го розряду	2
4.3 Робочі еталони, запозичені з інших повірочних схем	3
5 Робочі засоби вимірювальної техніки	3
Додаток А Державна повірочна схема для засобів вимірювання вологості зерна та продуктів його переробки	4

ДСТУ 3871—1999

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ

**ДЕРЖАВНА ПОВІРОЧНА СХЕМА
ДЛЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ
ВОЛОГОСТІ ЗЕРНА ТА ПРОДУКТІВ
ЙОГО ПЕРЕРОБКИ**

МЕТРОЛОГИЯ

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ
ВЛАЖНОСТИ ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ
ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ**

METROLOGY

**STATE VERIFICATION SCHEDULE
FOR MEANS OF MEASURING
MOISTURE OF GRAIN
AND GRAIN PRODUCTS**

Чинний від 2000—07—01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на державну повірочну схему для засобів вимірювання вологості зерна та продуктів його переробки (Додаток А) і встановлює призначення вихідного еталона для відтворення та передачі одиниці масової частки вологи (далі — вологість), вираженої у відсотках (%), комплекс основних засобів вимірювальної техніки, що входять до його складу, основні метрологічні характеристики вихідного еталона і порядок передачі розміру одиниці вологості від вихідного еталона за допомогою робочих еталонів до робочих засобів вимірювальної техніки з зазначенням похибок та методів повірки.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такий стандарт:
ДСТУ 3712—98 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричного опору.

3 ВИХІДНИЙ ЕТАЛОН ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ ОДИНИЦІ ВОЛОГОСТІ ЗЕРНА ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ

3.1 Вихідний еталон (далі — установка) призначений для відтворення та зберігання одиниці вологості зерна та продуктів його переробки й передачі розміру одиниці за допомогою робочих еталонів робочим засобам вимірювальної техніки.

3.2 В основу вимірювання вологості зерна та продуктів його переробки повинна бути покладена одиниця, що відтворюється зазначеною установкою.

3.3 Установка складається з трьох вакуумно-теплових установок (УВТ зав. № № 18, 19, 20) та вагів лабораторних 2-го класу.

3.4 Діапазон значень вологості зерна та продуктів його переробки, що відтворюється установкою, становить від 5 % до 45 %.

3.5 Установка забезпечує відтворення одиниці вологості з середнім квадратичним відхиленням (S) результату вимірювання, яке не перевищує 0,02 % під час 18-ти незалежних спостережень.

3.6 Невилучена систематична абсолютна похибка установки Θ не перевищує $\pm 0,063 \%$.

3.7 Для забезпечення відтворення одиниці вологості зерна та продуктів його переробки з зазначеною точністю повинні бути дотримані правила зберігання та застосування установки, які затверджені в установленому порядку.

3.8 Установку застосовують для передачі розміру одиниці вологості зерна та продуктів його переробки робочим еталонам 1-го розряду методом безпосереднього звіряння з абсолютною похибкою $\sigma = \pm 0,02 \%$.

4 РОБОЧІ ЕТАЛОНІ

4.1 Робочі еталони 1-го розряду

4.1.1 Як робочі еталони 1-го розряду застосовують вакуумно-теплові установки у діапазоні вимірювання вологості від 5 % до 45 %.

4.1.2 Границя допустимої абсолютної похибки (Δ) робочих еталонів 1-го розряду становить $\pm 0,15 \%$.

4.1.3 Робочі еталони 1-го розряду застосовують для повірки термогравіметричних установок 2-го розряду методом безпосереднього звіряння з абсолютною похибкою $\sigma = \pm 0,05 \%$, атестації проб зерна та продуктів його переробки методом прямого вимірювання з абсолютною похибкою $\sigma = \pm 0,05 \%$ і повірки робочих засобів вимірювальної техніки методом безпосереднього звіряння з абсолютною похибкою $\sigma = \pm 0,05 \%$.

4.2 Робочі еталони 2-го розряду

4.2.1 Як робочі еталони 2-го розряду застосовують термогравіметричні установки у діапазоні вимірювання вологості від 5 % до 45 % і атестовані проби зерна та продуктів його переробки у діапазоні вимірювання вологості від 10 % до 30 %.

4.2.2 Границя допустимої абсолютної похибки (Δ) термогравіметричних установок становить $\pm 0,30 \%$.

Границя допустимої абсолютної похибки (Δ) атестованих проб зерна та продуктів його переробки становить $\pm 0,30 \%$.

4.2.3 Термогравіметричні установки застосовують для повірки робочих засобів вимірюальної техніки методом безпосереднього звіряння з абсолютною похибкою $\sigma = \pm 0,05 \%$.

Атестовані проби зерна та продуктів його переробки застосовують для повірки робочих засобів вимірюальної техніки методом прямого вимірювання з абсолютною похибкою $\sigma = \pm 0,05 \%$.

4.3 Робочі еталони, запозичені з інших повірочних схем

4.3.1 Як робочі еталони, запозичені з інших повірочних схем, застосовують еталонні мости змінного струму 3-го розряду згідно з ДСТУ 3712.

4.3.2 Еталонні мости змінного струму 3-го розряду застосовують для поелементної повірки резистивних вологомірів методом прямого вимірювання з абсолютною похибкою $\sigma = \pm 0,05 \%$.

5 РОБОЧІ ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

5.1 Як робочі засоби вимірюальної техніки для визначення вологості застосовують повітряно-теплові установки у діапазоні вимірювання вологості від 5 % до 45 %, діелькометричні вологоміри у діапазоні вимірювання вологості від 8 % до 40 %, резистивні вологоміри у діапазоні вимірювання вологості від 10 % до 35 % та інші вологоміри у діапазоні вимірювання вологості від 5 % до 45 %.

5.2 Границя допустимої абсолютної похибки (Δ) повітряно-теплових установок становить:

- при вологості до 17 % — $\pm 1,0 \%$;
- при вологості понад 17 % — $\pm 0,5 \%$;


Границя допустимої абсолютної похибки (Δ) діелькометричних вологомірів становить:

- при вологості до 17 % — $\pm 0,5 \%$;
- при вологості від 17 % до 35 % — $\pm 1,0 \%$;
- при вологості понад 35 % — $\pm 2,5 \%$.

Границя допустимої абсолютної похибки (Δ) резистивних вологомірів становить $\pm 2,5 \%$.

Границі абсолютнох похибок (Δ) інших вологомірів допускаються від $\pm 0,5 \%$ до $\pm 2,5 \%$.

5.3 Границі допустимих абсолютнох похибок відтворення номінальної градуюальної характеристики (Δ_r) діелькометричних та резистивних вологомірів становлять від $\pm 0,35 \%$ до $\pm 1,0 \%$.

ДОДАТОК А
(обов'язковий)ДЕРЖАВНА ПОВІРОЧНА СХЕМА ДЛЯ ЗАСОБІВ ВИМІрювання
ВОЛОГОСТІ ЗЕРНА ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ

УДК 681.78

17.180.30

П62

Ключові слова: повірочна схема, засоби вимірювальної техніки, вологість, зерно, продукти переробки зерна.
